

ماژول ترموستات دیجیتال با سنسور LM335 دارای نمایشگر سه رقمی و کلیدهای کنترلی طرز کار با ماژول: برای کار با ماژول پس از وصل کردن سنسور، تغذیه مدار را وصل کرده و مدار روشن میشود. با زدن کلید OK کلمه UP روی نمایشگر نشان داده میشود و میتوانید محدوده دمایی بالا را تعیین کنید. پس از انتخاب دمای بالا کلید OK را زده، در این حین روی نمایشگر کلمه Down نمایش داده میشود و باید محدوده دمایی پایین را به دستگاه بدهید. پس از این کار کلید OK را زده و دستگاه به حالت عادی خود بر میگردد. کالیبره کردن دمای دستگاه: برای این کار کلید UP را به مدت ۳ ثانیه نگاه داشته و دمای مورد نظر و کالیبره شده را به دستگاه میدهید.

